

R⊕\S IMAO



# ★One Point——— 本体小巧但支撑力高

本体	轴、夹紧杆	活塞			
铝合金(A5052)	S45C	铝合金(A5056)			
氧化铝膜表面处理	无电解镀镍	氧化铝膜表面处理			





型	号	Н	H <sub>1</sub>	<b>M</b> 1	H <sub>2</sub>	D	L	W	d	М	L <sub>1</sub>
AMNS	306-S	25	33	M4×0.7	7	4	36	8	3.4	M3×0.5深6	7
AMNS	S08-S	32	44	M6×1	10.5	6	46	10	4.5	M4×0.7深8	9

型 号	L <sub>2</sub>	Р	Нз	H4	使用压 (MPa)	支撑力 (N)	顶起力 (N)注)	质量 (g)
AMNS06-S	6	10	10	3	0.4 ~ 0.7	20 ~ 40	$0.2 \sim 0.3$	22
AMNS08-S	7.5	13	13	5		40 ~ 70	$0.3 \sim 0.4$	49

注)顶起力是指弹簧将轴顶起的力。

### 特 点

- · 通过气压的操作,可进行轴的锁紧以及松开。
- · 紧凑型设计,也可以作为电子元件装配机上的 支撑销使用。


## 使用示例及使用方法

#### ■操作步骤


- ① 将工件放在支撑上。
- ② ①的时候, 轴移动后通过内置的弹簧与工件接触。
- ③ 另外, 通过夹紧部件夹紧工件。
- ④ 往轴锁紧接口里加压。
- ⑤ 轴被锁紧。
- ⑥ 解除气压,轴就会松开。

#### ■安装方法

可侧面安装、底面安装。




#### 能力线图



## ✔ 注意事项

·安装配件时,请按下图方式,用螺母对配件进行固定。另外,轴在旋转方向没有进行固定,所以可以 一直旋转。



- · 在使用切削液加工的环境中,如果切削液中含有较多沉淀物,会导致产品动作不良、生锈。加工时,请使用处理过沉淀物的切削液。
- ·请使用通过空气干燥机和空气滤芯把空气中的异物 与水分净化后的压缩空气。
- ·压缩空气中含有杂质会导致产品动作异常。