
# **APS-M**

## クランプピン


## 標在庫品R∰₩S




**IMAO** 









APS100-M8 APS140-M16

APS140-M12

品	番	タイプ	М	D <sub>1</sub> (h6)	Lı	D	L	d	L2	d² 注)	Α	質量 (g)	適用 マウントモジュール (P. 1976 参照)
APS10	0-M8A	基準								_	_		
APS10	0-M8B	ダイヤ	M 8×1.25	15	4	23.7	25	12.5	2.5	φ2.1 <sup>+</sup> 8·¹ 深さ3	9.5	48	APS100
APS10	0-M8C	クランプ								_	_		
APS140	0-M12A	基準								_	_		
APS140	0-M12B	ダイヤ	M12×1.75				39.5	16.5	9.5	φ3.1 <sup>+</sup> 8¹ 深さ4	16	220	
APS140	0-M12C	クランプ		25	5	39.3				_	_		APS140
APS140	0-M16A	基準	M16×2				37.5	24	3.9	_	_	180	
APS140	0-M16B	ダイヤ								φ3.1 <sup>+</sup> 8¹ 深さ4	16		
APS140	0-M16C	クランプ								_	_		


注)d2は回り止めを施すためのピン用穴です、必要に応じてご使用ください。 推奨ピン: APS100-M8B ø2(m6)×10L、APS140-M12B M16B ø3(m6)×14L

推奨プレート穴公差: F8

#### 使用例・使用方法

■ 1個使用の場合 Aタイプ(基準) …1個







■ 4個使用の場合


Aタイプ(基準) …1個 Bタイプ(ダイヤ) …1個 C Cタイプ(クランプ) ···2個

■ 6個使用の場合


Aタイプ(基準) …1個 Bタイプ(ダイヤ) …1個 Cタイプ(クランプ) ···4個

### 使用例・使用方法

### ■取付加工寸法




サイズ	d₁ (H7)	L <sub>3</sub>
APS100-M8	15	5
APS140-M12	25	6.4
APS140-M16	25	0.4



サイズ	ピッチP	許容差
APS100-M8	300未満	±0.01以内
APS140-M12		
APS140-M16	300以上	±0.02以内

### ■取付方法



サイズ	<b>M</b> 1	M <sub>2</sub>
APS100-M8	M 6×1 -40L	M 8×1.25-30L
APS140-M12	% M10×1.5 -45L	M12×1.75-35L
APS140-M16	* M12×1.75-55L	M16×2 -40L

※印のボルトは、付属品です。

#### 付属品

- ・ APS140-M12 六角穴付きボルト M10×1.5-45L…1本
- ・ APS140-M16 六角穴付きサラボルト M12×1.75-55L…1本