量

# ジョイントバリエーション

## スタンダードジョイント






スタンダードジョイント


スタンダードジョイント NK

直角接続に最適なジョイントです。組付がしやすく 確実な接続ができます。


スタンダードジョイントNKは、パネルを溝にはめ込む 際にパネル加工が不要です。

#### ■ 取付方法










# ユニバーサルジョイント






対面接続に最適なジョイントです。接続位置を自 由に移動させることができます。

#### ■ 取付方法






## バットジョイント





直線接続用のジョイントです。

#### ■ 取付方法





Line5 → P.84~ Line6 → P.188~ Line8 → P.318~

### アングルジョイント



機械フレームの補強に欠かせない斜め接続用 ジョイントです。

#### ユニバーサルジョイント5/8・8/5



サイズ違いプロファイルの接続用ジョイントです。

## オートマチックジョイント



プロファイルへの加工がいらないジョイントで す。急な変更に対応できます。

# ダイレクトジョイント



プロファイル側面どうしを接続するジョイントです。

### ブラケット



もちろん、スタンダードなブラケットもご用意し ております。

# エンドジョイント



外側からフレーム加工面が見えないジョイントで す。外観がすっきりします。

標準加工・特殊加工ページはこちら → P.12 ~ P.18