標在庫品 R⇔HS WET 製品ムービー公開

IMAO



焼入焼戻 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 用途


省スペースで取付けできます

S45C

ネジ式クランプですので、 クランプストロークが必要な 箇所に使用できます。

ボディ、調整ボルトリンクプレート、アーム

SCM435



品	番	フラットケ	クランプ ストローク	L ₂	L ₅	W	L	H ₄	d	Р	Н	L ₁	L ₃	W ₁			
		min.時	max.時	min.時	max.時	VLU-)											
QLI	RE-06	32 (32~29.5)	40 (40~37.5)	35 (35~32.5)	43 (43~40.5)	2.5	20	11	42	18	8	5.5	32	81	25.5	25	26
QLI	RE-08	37 (37~33.5)	48 (48~44.5)	42 (42~38.5)	53 (53~49.5)	3.5	25	14	52	22	10	6.6	40	100	32	31	32

注1)クランプ高さは調整ができます。カッコ値は、クランプストロークの範囲です。


品	番	W ₂	H ₂	Hı	М	Нз	R	H ₅	L ₄	クランプレバー注2) (P. 186 参照)	レバー荷重 (N) 注3)	クランプカ (kN)	クランプ 機構	質量 (g)
QLRE	-06	22	10	45	M6×1	24	40	47	16	FKF6-BR	170	2.4	÷ 33	242
QLRE	-08	28	12	55	M8×1.25	30.5	65	63	20	FKF8-BR	210	4.2	イン	490

注2)クランプレバーは、FKFタイプにボルトを固着した特殊品を使用しています。


注3)レバーに掛けられる許容荷重です。

使用例・使用方法


■操作手順



①アンクランプ位置 アンクランプ位置の状態で ワークの着脱を行います。



②クランプ位置 アームの凹部を掴み、アームを起こし クランプ位置の状態にします。




③クランプ時 クランプレバーを回し、クランプします。 (アンクランプ時は逆の手順となります。)

技術データ

■裏面加工時の許容荷重

レバークランプ1個当たりの裏からの許容荷重は下表の通りです。ワークを裏面から加工する際にこれ以上の荷重を掛けないでください。



品 番	裏からの許容荷重(1個当たり)
QLRE-06	max. 5kN
QLRE-08	max. 6kN

能力線図

