
R∰計S WEB 产品视频公布

**IMAO** 




型	号	Н	D	H <sub>1</sub>	R	Α	В	M <sub>1</sub>	于M软何 (N)注)	兴紫刀 (kN)	灰重 (g)
QLSC	L10R	30	13	20	63	12	8	M4×0.7-4L	170	4	130
QLSC	L15R	46	19	30	100	18	12	M5×0.8-5L	280	6	440

注)手柄的容许载荷。

## 特 点

带防止工件上浮功能。

#### 使用示例及使用方法



转动手柄后,夹口在凸轮的作用下向外伸出,

# 夹紧工件。松开时,夹口在弹簧的作用下退回。

# 能力线图 6.0 QLSCL15R 5.0 QLSCL10R 来聚力(kN) 4.0 3.0 2.0 1.0 50 100 150 200 250 280 手柄载荷(N)

## ✓ 注意事项

安装面的加工精度应为 6.3/(6.3a) 以上, 并确保无擦 痕或凹痕等。



### ■手柄位置变更



手柄为十二角扳手构造,可按每30°间隔变更手柄位置。